

1.8 Ringkøbing Fjord

VON Å

1. Bæk SV for Lystbækgård (kunstig)
2. Lystbækkær Bæk (okker 0,99667)
3. Kimmelkær Landkanal (kunstig)
4. Nørgård Bæk (blødbundstype)
5. Bæk v. Nr. Esp (kunstig)
6. Bæk i Thorsted Plantage (stærkt modificeret)
7. Tilløb til Spåbæk (kunstig)
8. Tilløb til Feldbæk N for Sandbæk (kunstig)
9. Sinkær Bæk (kunstig)

SKJERN Å

10. Abildå (kunstig)
11. Bæk ved Lilleby (kunstig)
12. Rødding Grøft (kunstig)
13. Sønderbæk (okker 0,6067)
14. Skavlkær Bæk (okker 0,8667)
15. Bolsvad Bæk (okker 0,57667)
16. Birkmose Bæk (okker 1,4733). *2 okkerbassiner nedstrøms.*
17. **Foldbæk (okker 0,77667). Kommunen har vurderet okker til 0.**
18. **Feldbæk (Fjølstervang Bæk) (blødbundstype). Kommunen har nye data til målopfyldelse.**
19. Tilløb til Følør Bæk (kunstigt)
20. Brunhede Bæk (kunstigt)
21. Bæk V for Troldhede (okker 2,0233)
22. Vandløb NØ for Borris (okker 0,61667)
23. Odderskær Bæk (kunstigt)
24. Fuglemose Grøft (kunstigt)
25. Tilløb fra Rosendahl (kunstigt)
26. Kirkeby Bindsbøl Bæk (okker 0,74)
27. **Gråhede Strømmesbøl Bæk (MST: okker 1,0233) Kommunen vurderer at okker = 0**
28. Tilløb fra Kildegård (kunstigt)
29. Tilløb til Tarm Møllebæk N (okker 1,13333)
30. Tilløb til Østergård Bæk f (okker 2,77)
31. Tarm Møllebæk (Østergård (okker 0,81)
32. **Tilløb til Østergård Bæk (okker 0,8233). Kommunen har vurderet okker til 0.**
33. Forsumho Bæk (okker 4,055)
42. SK6 - Ved Grønfelt (okker 0,9033)
43. Skave Vogslund bæk (okker 1,49)
44. Øster List bæk (okker 1,6625)
45. Tilløb syd til Rørkjær bæk (okker 7,5475)
46. Urup Nordre Bæk (kunstig)
47. Simmelbæk (kunstigt)
48. STILBJERG BÆK (kunstigt)

49. GØDSBØL BÆK (kunstigt)
50. SK2 - Engvandingskanal v. Sdr. Omme (kunstigt)
51. MALLEHØJE BÆK (kunstigt)
52. GAMMELBY BÆK (kunstigt)
53. TILLØB TIL KARSTOFT Å (kunstigt)
54. Karstoft Å (kunstigt)
- 55. BÆKSGÅRD BÆK (okker 0,765). Fejl at der ligger samme data og navngivning på 55 og 57.**
56. TILLØB KARSTOFT Å (okker 1,86)
- 57. BÆKSGÅRD BÆK (okker 0,765). Kommunen har vurderet okker til 0.**
58. Brogård Bæk (Drantum Bæk) (kunstigt) *Dambrug nedstrøms.*
59. TILLØB TIL BRANDE Å (kunstigt)
60. EGSGÅRD BÆK (kunstigt)
61. THYREGOD BÆK (kunstigt)
62. TILLØB TIL ODDERBÆK (kunstigt)
63. Thyregod Bæk (kunstigt)
64. Sædbæk (okker 1,12333) *Ingen naturværdi.*
65. Tilløb til Karstoft Å NV for Karstoft (kunstigt)
66. Strellev Grøft (kunstigt)
67. Bæk NØ for Sdr. Felding (kunstigt)
68. Bæk vest for Søby (kunstigt)
69. Bæk ved Øster Høgild (kunstigt)
70. Bæk i Høgildgård Plantage (kunstigt)
71. Tilløb til Rind Å ved Svendlundvej (okker 1,04333)
72. Sdr. Fastrup - Kollund Afledningsgrøft (kunstigt)
73. Lille Nørlund Bæk (kunstigt)
74. a10034 Skjern Å (blødbundstype)
75. Vester Isen Afledningsgrøft (kunstigt)
- Reguleringsprojekt i 2012. Fint lille vandløb i dag.*
76. Over Isen Bæk (kunstigt)
- Fint vandløb. Genslynget ved dambrug nedstrøms.*

LYDUM Å

34. G2 - Vandløb fra Nebel Mærsk (kunstigt, okker 0,85)
35. Bredkjær-Kastkjær Bæk (okker 2,97667)
36. Sædding Bæk (stærkt modificeret)
- 36-1. Sædding Bæk opstrøms (MST: okker 1,2833). Kommunen har vurderet okker til 0.**
37. Ilbæk (okker 1,43)
38. Annexgrøften (okker 1,26333)
39. L3 - Vandløb ved Sønderkær (okker 1,84 – 17 promille fald!)
40. Elkjær Bæk (okker 0,8667)
41. Starbæk (okker 1,53). Kommunen har vurderet okker til 0.

Vandløb der ønsket kigget nærmere på: (med gult på kort)

80. Elkjær Bæk.

Over 10 km² opland. Blødbundstype. Okker: 0,44667. Fald ukendt. Ringe vandløb. Måske ok nedstrøms.

81. Nørrekær Bæk/Gammel Å.

Opland < 10 km².

Slyngningsgraden holder dem inde. Korrekt ? Mener de bør udgå.

82. Ronnum bæk.

Indsats i VP2 – placering af okkeranlæg. Vandløb opstrøms anlægget foreslås udtaget.

83. Alle Bæk (3,855 km). Okker: 2,35667. Ingen fiskeyngel. Målopfyldelse på DVFI målt 1 år på 1 station helt nedstrøms ved udløbet i Vorgod Å. Vandløbet ligger dybt i terræn (0,8-160 cm). Der er ingen sten/grus eller planter. Opland < 10 km². Mener det bør udgå.

84. Hegns Grøften.

Den er registreret med et 0 for okker. Har fået en henvendelse om, at der er okker i grøften.

Opland < 10 km².

85. Grøft fra St. Bjørnkær.

Okker registreret med 0,49. Opland < 10 km².

Bør udgå.

86. Bøvl Bæk

Registreret med 1,2 for okker, fald på 1,5 promille. Den er medtaget pga. målopfyldelse på DVFI. Der foreligger ingen data på fisk og planter. Vandløbsstationerne i Bøvl Bæk er alle inaktive, og der foreligger ingen prøver efter 2010. Der er udtaget 1 prøve i Østerbjerge Bæk i 2016.

Opland < 10 km². Bør udgå.

87. Drækær Grøft (udløb i Styg Bæk).

0 i okker. Har fået oplyst, at vandløbet er okkerpræget. Ringe tilstand på fisk.

Faldet er ukendt. Ligner ud fra historiske kort (lave målebordplade) ikke et naturligt vandløb.

Opland < 10 km². Bør overvejes udtaget.

88. Abild Å (06165)

2,925 km beliggende opstrøms et okkerbassin. Registreret med 0 i okker. Fået henvendelse om okkerbelastet vandløb.

Opland < 10 km².